


Был обычный обход...

Обход на «Объекте «Укрытие» — дело будничное. Особенное внимание сотрудники всегда обращают на места предполагаемых просядков конструкций. Так они действовали и во время очередного обхода, когда были обнаружены провалы под стеной машзала. Вдоль наружной стены машзала отсыпан пандус, или, проще говоря, откос для въезда крана. Откос переходит в наружный бетонный массив. И вот он дал просядку...

На место обнаружения прибыла представительная комиссия, в состав которой

вошли представители межотраслевого научно-технического центра «Укрытие» НАН Украины, киевских научно-исследовательских институтов — НИИ механики быстротекущих процессов и НИИ строительных конструкций, управления капитального строительства ЧАЭС. Эксперты пришли к следующему выводу: «Просядки щебеночной отсыпки пандуса произошли в результате наличия в отсыпке пустот и смыва верхнего слоя щебеночного массива атмосферными осадками. На состояние несущих конструкций просядки щебня влияния не оказали. Строительные конструкции нахо-



дятся в удовлетворительном состоянии».

Как сообщили в руководстве «Объекта «Укрытие», засыпка просядков пандуса и другие ремонтные работы выполнены в короткий срок.

**Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Виктор КАПУСТА.**