ЧА ТРЕТЬОМУ ЕНЕРГОБЛОЦІ ЧАЕС ПІД ЧАС РЕМОНТНИХ РОБІТ ПЕРЕОПРОМІНИЛИСЯ СПЕЦІАЛІСТИ

На Чернобыльской АЭС 17 июля 1999 года бригада дефектоскопистов в соответствии с требованиями программы эксплуатационного контроля проводила работу по гамма-контролю сварных соединений трубопроводов третьего энергоблока.

Из-за неисправности дефектоскопа типа «Амертест» произошло переоблучение двух дефектоскопистов свыше предельно допустимой дозы. Дефектоскопист 6 разряда Харченко А.В. получил дозу 8,32 бер (83,2 миллизиверта), дефектоскопист 4 разряда Парамеев Т.В. — 9,77 бер (97,7 миллизиверта). Годовая предельно допустимая доза облучения 5 бер (50 миллизивертов).

Переоблучение обусловлено источником гамма-излучения (иридий-192), который входит в состав дефектоскопа. Причины потери управления положением источника и факта переоблучения расследуются в установленном порядке.

Выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было. Радиоактивного загрязнения помещений и площадки АЭС не произошло. Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации реакторной установки, находящейся в ремонте, не было.

По семибальной международной шкале событий ИНЕС это событие предварительно отнесено к первому уровню.