



13.02.2013 приказом Генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС» Игоря Ивановича Грамоткина с целью расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала второй очереди блока ЧАЭС создана комиссия, которую возглавил директор технического – главный инженер Андрей Александрович Бильк.

Перед комиссией поставлена задача в 14-дневный срок проанализировать ситуацию, которая привела к разрушению строительных конструкций, а также предоставить предложения по устранению последствий.

Как сообщалось ранее, 12.02.13 в 14 часов 03 минуты произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли машинного зала блока №4 над необ-

служиваемыми помещениями с отметки +28,00 м в осях 50–52 от ряда А до ряда Б. Площадь разрушения составила около 600 м².

Данная конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта «Укрытие».

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации согласно Технологическому регламенту объекта «Укрытие» нет.

Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет.